



# Kirchlegern (Ki 016)

## NG-Ostbach

### G 12: Wiederherstellung der Durchgängigkeit

H. Linnert

# Unterbau Folie



# Einbau Folie, Abdeckung mit Schutzviels und Sand



H. Linnert

# Einbau der Steine



# Beginn der Kaskade



# Kaskade ins Taltiefst



Ansicht direkt nach der  
Fertigstellung des Bettes



H. Linnert



**Hiddenhausen Hi 005**  
**Umsetzung EE 3**  
**Brandbach BA 3**  
**Im NSG-Bustedter Wiesen**

H. Linnert

An der Bollenbrücke

# Abziehen der Grasnarbe und entfernen der Baumwurzel aus der Trasse



Platz für die Bodenmiete  
vor dem Deich





Für die Bodenmiete wurde der Graben kurzfristig verrohrt und die Böschung zum Deich mit Flies ausgelegt

# Bodenmiete für den Oberboden



# Abfuhr der Bodenmiete durch Fremdfirma





Ausmessen des  
neuen Bachbettes

H. Linnert

Oberer Bereich des  
neuen Bettes

H. Linnert



Unterer Bereich des neuen Bettes

H. Linnert



H. Linnert

Bereich unterhalb der Holzbrücke. Freistellen und Bereitstellung des Holzes für den Einbau zur Sohlerhöhung



Erste Stämme sind eingebaut



H. Linnert

# Umleitung ins neue Bachbett



H. Linnert

Blick auf den Bereich unterhalb der Holzbrücke mit  
einer Drohne vom 26.10.20

